



检测报告

报告编号: YHK20200706 (6724) 02

委托单位: 江西跃华药业有限公司

地址: 江西省景德镇市昌江区鲇鱼山镇上徐村高新区

检测类型: 委托检测

样品类别: 土壤

江西省粤环科检测技术有限公司

2020年09月22日



报告编号: YHK20200706 (6724) 02

报告说明

1. 本报告仅对本次检测结果负责。由本公司现场采样或检测的, 仅对采样或检测期间负责; 由委托单位自行采样送检的样品, 本公司仅对来样负责。
2. 委托单位如未提出特别说明及要求者, 本公司的所有检测过程, 遵循现行的、有效的检测技术规范。
3. 本报告无 **MA** 章、本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
4. 本报告无编制、审核、签发人的签名无效; 报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。
5. 若对本次报告结果的质量有疑问, 可以向本公司查询。对本检测报告有异议, 可在检测报告发出之日起二十日内向本公司提出书面复核申请, 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样, 对无法保存、复现的样品不受理申诉。
6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 所附排放标准由客户提供。本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。

本公司通讯资料:

单位: 江西省粤环科检测技术有限公司

地址: 江西省南昌市青山湖区高新南大道 3699 号弘泰大厦八楼

电话: 0791-88185956

邮政编码: 330006



粤环科
一、检测概况:

报告编号: YHK20200706 (6724) 02

样品来源	采样
采样环境条件	天气状况: 晴
采样日期	2020年08月19日
检测日期	2020年08月20日~09月02日
检测人员	郑亮亮、聂宏康、何婷婷、聂云龙、刘远清
样品状态	氨解、成盐、缩合等车间 S1--黄棕、潮、少量植物根系、中壤土 精烘车间 S2--黄棕、湿、少量植物根系、沙壤土 回收车间 S3--黄棕、潮、少量植物根系、轻壤土 原料及液氨罐区 S4--黄棕、湿、无植物根系、轻壤土 危废间 S5--红棕、干、少量植物根系、沙壤土 污水处理站 S6--黄棕、潮、少量植物根系、沙壤土 厂外西侧背景点金桥村 S7--浅棕、潮、中量植物根系、中壤土

二、检测依据:

样品类别	项目	检测标准 (方法)	检测仪器	检出限
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 HJ 962-2018	pH 计 PHS-3C (YHK-012)	-
	甲苯*	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱 联用仪 GCMS-QP2010 Puls	0.0013mg/kg
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ1021-2019	气相色谱仪岛 津 GC2010Plus (YHK-001)	6mg/kg
备注: “*”表示该项目为分包, 分包单位为: 深圳市粤环科检测技术有限公司, 检验检测机构资质认定证书编号为: 2016191759U。				



三、检测结果:

土壤

表 1

检测项目	采样点位及检测结果 单位: pH 值无量纲, 其余 mg/kg			土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行) GB36600—2018 筛选值第二类用地
	厂外西侧背景点 金桥村 S7 (N:29°15'26" E:117°5'32")	氨解、成盐、缩合等车间 S1 (N:29°15'8" E:117°6'28")	回收车间 S3 (N:29°15'8" E:117°6'28")	
pH 值	6.71	7.02	6.95	/
甲苯	0.0013 _L	0.0013 _L	0.0013 _L	1200
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	6 _L	6 _L	6 _L	4500
检测项目	采样点位及检测结果 单位: pH 值无量纲, 其余 mg/kg			土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行) GB36600—2018 筛选值第二类用地
	原料及液氨罐区 S4 (N:29°15'9" E:117°6'25")	危废间 S5 (N:29°15'5" E:117°6'16")	污水处理站 S6 (N:29°15'6" E:117°6'16")	
pH 值	6.92	7.12	7.03	/
甲苯	0.0013 _L	0.0013 _L	0.0013 _L	1200
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	6 _L	6 _L	6 _L	4500
备注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责; 2. "L" 表示检测结果低于该项目方法的检出限。				



报告编号: YHK20200706 (6724) 02

采样点位	检测项目	检测结果	土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准 (试行) GB36600—2018 筛选值第二类用地	单位
精烘车间 S2 (N:29°15'8" E:117°6'26")	pH 值	6.77	/	无量纲
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	6L	4500	mg/kg

备注: 1.采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责;
2.“L”表示检测结果低于该项目方法的检出限。

报告结束

编制: 陈丽娟
审核: 陈丽娟

签发: 陈丽娟
签发日期: 2020.9.22



附件

检测结论:

经过 2020 年 08 月 19 日~09 月 02 日的现场采样及实验室分析,其结果表明:江西跃华药业有限公司厂区内土壤检测点位及厂外西侧背景点、金桥村土壤检测点位所检测的甲苯、石油烃($C_{10}-C_{40}$)均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类用地风险筛选值。